	(nm)				(max)	(min)	(min)	max

	P1	P2	P3	P4

50
5
5


65
4×∅2.20 (Through)
4 x ∅ 2.20 ↧ 5.20
50
12
8
7
54


54
4×∅2.20 (Through)
12
4×R2.20↧1
80